



T.C.
TARSUS BELEDİYESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TALİMATLAR ve FORMLAR EL KİTABI
TS-EN-ISO 9001:2008



CARASKAL VİNÇ'LE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI
(İKMD – TL – 09)

1. Vinci çalıştırırken tüm emniyet kurallarını inceleyiniz ve kurallara muhakkak uyunuz.
2. Tüm kaldırma ekipmanı operatörleri fiziksel ve zihinsel olarak uygun şekilde eğitilmiş olmalıdır.
3. Kaldırma, indirme ve taşıma sırasında yükün bir personele veya engele takılmadığına emin olun.
4. Vincinizi nominal kapasiteden fazla yük kaldırmak için kullanmayın.
5. Tüm personel tavan vincine ve yüke yaklasma konusunda uyarılmış ve bilgilendirilmiş olmalıdır.
6. Tamburun üzerinde her zaman en az iki sarım halat bulunmalıdır. Buna azami dikkat sarfedilmelidir.
7. Vinç operatörünün dikkatini dağıtmayın.
8. Tüm kanca emniyet mandalı, sapan ve diğer kanca bağlantılarının emniyetli operasyon için uygun usulde olduğuna emin olunuz.
9. Tüm yük dikey bir doğrultuda kaldırılmalı ve halat daima tambur yivinde tutulmalıdır.
10. Kaldırmadan önce yükün kancaya emniyetli ve uygun şekilde bağlanmış ve dengelenmiş olduğundan emin olun.
11. Halatı kaynakta sasi olarak veya herhangi bir şekilde zarar verici bir uygulama için kullanmayın.
12. Onay almadan ceraskal üzerinde hiçbir değişiklik ve tamirat yapmayın.
13. Ceraskalı herhangi başka cisimle doğrudan tema ettirmekten kaçının.(Çarpma veya temas)
14. Yükü ceraskalda asılı olarak tutmayın.
15. Yükü kaldırmadan önce limit salterlerinin görevlerini yaptıklarına emin olun ve limit salterlerini normal durdurma kullanmayın. Normal duruslarda butondan elinizi çekin.
16. Yürüme yolunda veya servis platformunda personel varken kreyn çalıştırmamalıdır.
17. Kaldırma işleminden önce tüm ekipmanın istenen şekilde çalıştığına emin olun. Bir arıza rapor edildiğinde servisine başvurun.
18. Kanca ve limit salterleri çalışma yönünün butonda belirtilen yönde olmasını sağlayınız.
19. Kancanın hareket serbestliği olduğundan emin olun.
20. Yükü sallamaktan veya silkelemekten kaçının.
21. Ceraskalı bükülmüş, dolasmış veya tahrip olmuş halatla kullanmayın.
22. Ekipman üzerindeki etiket , levhaları kaldırmayın ve kapatmayın.
23. Vincinizi mutlaka her üç aylık periyodik bakımını yetkili firma/şahıslara yaptırıp kontrol belgesi alınız. Bu aynı zamanda iş güvenliğinin ilk kuralıdır.
24. Halat kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Şu hususlara dikkat edilmelidir.
25. Kopuk teller
26. Asınmış ve yıpranmış teller
27. Halat çapında azalma

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
Serdar Güçlü ÜLGER İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü		Behçet SARI Belediye Başkan Yard.	
Form No: KYMD - FR - 03	Doküman No: KYS - 04	Rev. no ve tarihi: 00 / 01.06.2010	SAYFA NO: 1 / 2



T.C.
TARSUS BELEDİYESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TALİMATLAR ve FORMLAR EL KİTABI
TS-EN-ISO 9001:2008



28. _ Kozozyon

- _ Yetersiz yağlama
- _ Halat ucundaki bağlantılardaki asınma
- _ Kordonlarda ezilme , yassılaşma veya sıkışma
- _ Hatvenin bozulması ve kordondaki uzama
- _ Kus kafesinin oluşması
- _ Asırı asınmıs bölgelerin oluşması
- _ Isı zararları , yanmaları , elektrik ark kaynağı zararları

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
Serdar Güçlü ÜLGER İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü		Behçet SARI Belediye Başkan Yard.	
Form No: KYMD - FR - 03	Doküman No: KYS - 04	Rev. no ve tarihi: 00 / 01.06.2010	SAYFA NO: 2 / 2